
 <p>Teknologisk Institut Certificering og Inspektion Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon: 72 20 10 00</p>		<p>Inspektionsrapport for årligt eftersyn af offentlige forlystelser</p>		 <p>Insp. Reg. nr 9047 Dokument: D2 - 205</p>																																		
Rekvirent:		Bribon Total Service		TI-1548																																		
Forlystelsens navn:		HB - Harry Potter		Metode: DS/EN 13814, DS/EN 14960																																		
Type: Oppustelig		Inspektionnr: 15051	Sagsansvarlig: MDC / Michael Ditlev Lindhardt Christensen	Dato: 16-05-2018																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Note</th> <th>Inspektionsaktivitet</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn).</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger med max. antal brugere</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kontrol af pløkker, forankring og fastgørelse</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Undersøgelse af generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og svejsninger, dug</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kontroller forpude trin/rampe, bredde >= fuld bredde, mål >= 1,5 x højeste punkt på legeområdet</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kontrol af blæser (min. IP23B og 8mm "fingerhul") afstand 1,2m v. vægside / 2,5 m v. åben side</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kontrol af frirummet/afstand til øvrige genstande ved tilgang >= 3,5 m, øvrige sider >= 1,8 m</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kontrol af faldunderlag iht. EN1177 (max. faldhøjde 630mm, udstrækning >= 1,2m)</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kontrol af fastklemningsfælder (hoved, finger, krop, tøj)</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kontrol af trykket i forlystelsen (HB: >= 1,0 kPa, HP: maks. 0,25 kPa)</td> <td>OK</td> </tr> </tbody> </table>						Note	Inspektionsaktivitet	Resultat		Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn).	OK		Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger med max. antal brugere	OK		Kontrol af pløkker, forankring og fastgørelse	OK		Undersøgelse af generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og svejsninger, dug	OK		Kontroller forpude trin/rampe, bredde >= fuld bredde, mål >= 1,5 x højeste punkt på legeområdet	OK		Kontrol af blæser (min. IP23B og 8mm "fingerhul") afstand 1,2m v. vægside / 2,5 m v. åben side	OK		Kontrol af frirummet/afstand til øvrige genstande ved tilgang >= 3,5 m, øvrige sider >= 1,8 m	OK		Kontrol af faldunderlag iht. EN1177 (max. faldhøjde 630mm, udstrækning >= 1,2m)	OK		Kontrol af fastklemningsfælder (hoved, finger, krop, tøj)	OK		Kontrol af trykket i forlystelsen (HB: >= 1,0 kPa, HP: maks. 0,25 kPa)	OK
Note	Inspektionsaktivitet	Resultat																																				
	Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn).	OK																																				
	Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger med max. antal brugere	OK																																				
	Kontrol af pløkker, forankring og fastgørelse	OK																																				
	Undersøgelse af generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og svejsninger, dug	OK																																				
	Kontroller forpude trin/rampe, bredde >= fuld bredde, mål >= 1,5 x højeste punkt på legeområdet	OK																																				
	Kontrol af blæser (min. IP23B og 8mm "fingerhul") afstand 1,2m v. vægside / 2,5 m v. åben side	OK																																				
	Kontrol af frirummet/afstand til øvrige genstande ved tilgang >= 3,5 m, øvrige sider >= 1,8 m	OK																																				
	Kontrol af faldunderlag iht. EN1177 (max. faldhøjde 630mm, udstrækning >= 1,2m)	OK																																				
	Kontrol af fastklemningsfælder (hoved, finger, krop, tøj)	OK																																				
	Kontrol af trykket i forlystelsen (HB: >= 1,0 kPa, HP: maks. 0,25 kPa)	OK																																				
Bemærkninger:																																						
Anvendt udstyr																																						
Trykmåler		Instrumentnummer: 114115																																				
Resultat:		Med henvisning til Justitsministeriets Bekendgørelse nr. 502 af 17-06.2005, med senere ændringer erklæres det hermed at: Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden.																																				



TEKNOLOGISK INSTITUT
 Certificering & Inspektion
 Kongsvang Allé 29
 8000 Århus C
 Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53
 MDC@teknologisk.dk

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut.
 Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed.